

令和 5年 7月 27日(木) 10:00～

沖縄市立 越来 小学校

点検参加者記入欄

学校(教頭・安全担当)・市民生活課・道路課・南部~~区~~事務所・中部土木事務所・沖縄署・指導課(中山・藤岡)・その他(PTA会長・地域コーディネーター)

	点検箇所	内容(児童生徒の危険な状況)	対応関係機関	対応策	状況
1	正門から左に出た角の交差点付近	・小学校建て替えの際に、道路上2箇所に色を塗ると言っていたが、まだ塗られていない	道路課	・坂道上の交差点前に「スピード落とせ」「交差点あり」等の表示ができないか検討	検討
			学校	・交通安全指導の継続	学校継続指導
2	ファミリーマート～旧第二調理場	・交通量とスピード(グリーンベルトなし)	学校 自治会	・交通安全指導の継続 ・グリーンベルト設置希望(今後、学校と自治会で協議する)	学校継続指導 学校・自治会で協議
3	越来五叉路	・交通量が多い	道路課	・グリーンベルト設置希望(農連向けの道路沿い)	検討
4	越来公民館前	・子ども達が道路に飛び出して危ない	学校	・道路へ飛び出さないよう安全教育を徹底する	学校継続指導
5	嘉間良 コーポ玉一近くの鉄橋付 近の川沿いフェンス	・除草作業の必要がある ・川沿いのフェンスが傾いている	中部土木	・除草作業の実施	検討
				・フェンスの補修	検討
6	和宇慶材木店 近くの用水路	・用水路へのガードレールの腐食がある ・フェンスの高さが低くて危険 ・侵入防止のフェンスの下に隙間がある	道路課	・フェンスの高さと腐食の修繕の検討	検討
7	インガーのある交差点 (越来2丁目)	・交通量が多く、スピードを出してくる車もあるので危険である	学校	・交通安全指導の継続	学校継続指導
8	越来中の角の五叉路	・優先道路がわかりにくく、交通規制もかかっているが、入っている車が多い	学校	・交通安全指導の継続	学校継続指導
9	越来公民館の角の交差点	・アパート側カーブミラーが古くなり、腐食等がある	道路課	・アパート側のカーブミラーの補修	検討