

令和 5年 8月 23日(水) 15:00~

沖縄市立 宮里 小学校

点検参加者記入欄

学校(教頭)・市民生活課・道路課・南部国道事務所・中部土木事務所・沖縄署・指導課(中山・藤岡)・その他(地域コーディネーター・東自治会長・交通安全指導員)

	点検箇所	内容(児童生徒の危険な状況)	対応関係機関	対応策	状況
1	リカーショップコザ 向かい歩道	・交差する道路が坂道になっており、車から歩道が見づらく危険	警察	・横断歩道の設置	継続
2	ファミリーマート 宮里店前	・足形シール(ストップマーク)の設置を希望	学校	・交通安全指導の継続 ※足形シールに関しては教育委員会でも検討	学校継続指導
3	ニライ保育園の通り	・坂道から水がしみ出ており、雨の日に歩道が滑りやすくなる⇒※R5年度はなし ・歩道との境目のポールが折れている	道路課	・路面の掃除	検討
4	幼稚園側の 交差点	・児童が横断歩道を横断中に、右折車がスピードを出して曲がってきて危険なので、学校側に信号機をつけられないか。	警察	・信号機の設置 ・停止線・止まれの表示の引き直し	検討 対応予定
5	宮里31号線に出る側道 数力所 R5追加箇所	・児童が横断歩道を横断中に、側道から出てくる車がスピードを出して宮里31号線に入ろうとするので危険。	警察	・停止線の設置	検討
6	正門前道路の 交差点 R5追加箇所	・児童が横断歩道を横断中に、側道から出てくる車がスピードを出して宮里31号線に入ろうとするので危険。	警察	・停止線の補修	対応予定
7	サンエー駐車場横の 交差点 R5追加箇所	・児童が横断歩道を横断中に、側道から出てくる車がスピードを出して宮里31号線に入ろうとするので危険。	警察	・停止線の補修	対応予定
8	サンエー第二駐車場 横の交差点 R5追加箇所	・児童が横断歩道を横断中に、側道から出てくる車がスピードを出して宮里31号線に入ろうとするので危険。	学校	・交通安全指導の徹底(壁よりに歩かない。飛び出し注意等)	学校継続指導
9	給油所近くの 坂道 R5追加箇所	・児童が側道から坂道に出ようとする際、車がスピードを出して坂道を降りてくるので危険。	道路課	・坂道下の停止線らしきものの削除	検討
			警察	・どのような対応ができるか持ち帰り検討	検討
10	セブンイレブン 横断歩道ぬめり R5追加箇所	・常に水たまりの状態であぬめりがあり、滑りやすく危険。 ・横断歩道がうすくなっており危険	道路課	・水たまりは対応不可 ・横断歩道の路面補修は検討	不可・検討
			警察	・横断歩道の引き直し	検討