

耐震診断結果の公表【要安全確認計画記載建築物(防災拠点)】

【避難所】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	高原小学校(5号棟)	沖縄市高原五丁目12番2号	学校	—	—	建替え、 除却	平成30年12月	
2	高原小学校(6号棟)	沖縄市高原五丁目12番2号	学校	—	—	建替え、 除却	平成30年12月	
3	高原小学校(21号棟)	沖縄市高原五丁目12番2号	学校	—	—	建替え、 除却	平成30年12月	
4	美東小学校(14号棟)	沖縄市桃原三丁目4番1号	学校	—	—	建替え、 除却	令和3年2月	
5	安慶田中学校(1号棟)	沖縄市安慶田3丁目8番1号	学校	—	—	改修済	平成28年3月	
6	安慶田中学校(2号棟)	沖縄市安慶田3丁目8番1号	学校	—	—	改修済	平成28年3月	
7	安慶田中学校(4号棟)	沖縄市安慶田3丁目8番1号	学校	(一財)日本建築協会「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso=0.73 CTU・SD=0.56	—	—	耐震診断の結果、所要の耐震性が確保されている。
8	美東中学校(18号棟)	沖縄市高原五丁目12番1号	学校	—	—	建替え、 除却	令和2年6月	

